



Recuperación para inspección de todos los elementos de amarre para vía ferrata SCORPIO - 19/05/11

Extensión del aviso de recuperación de producto del 13/05/2011:

Comprende todos los elementos de amarre SCORPIO fabricados por Petzl hasta el número de serie 11137****

Referencias: L60, L60 CK, L60 2, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V 2

Después de un accidente en vía ferrata, el jueves 5 de mayo de 2011, lanzamos el 13 de mayo, como medida de precaución, un primer aviso de recuperación para inspección de los elementos de amarre SCORPIO L60 y L60 CK fabricados hasta marzo de 2005.

Nuestras informaciones y análisis revelan que el proceso de fabricación, específico de los absorbedores de energía por desgarrador, presenta un punto débil que podría explicar el defecto (ausencia de una costura de seguridad) que ha causado el accidente.

Por consiguiente, aunque la probabilidad de encontrar más defectos es muy baja, hemos tomado las siguientes decisiones:

1- Detener temporalmente la producción de todos los elementos de amarre con absorbedor de energía por desgarrador Petzl.

2- Detener temporalmente las ventas para inspeccionar todos los stocks de elementos de amarre con absorbedor de energía SCORPIO y ABSORBICA.

3- Ampliar el procedimiento de recuperación de producto del 13/05/11 a todos los elementos de amarre absorbedores de energía para vía ferrata SCORPIO comercializados hasta el momento. (hasta el número de serie 11137**)**



Si posee un elemento de amarre vía ferrata SCORPIO, le pedimos:

• ¡Dejar de utilizarlo inmediatamente!

• Contactarnos:

A través del distribuidor Petzl de su país
(menú CONTACT en www.petzl.com)

Los elementos de amarre para vía ferrata ZYPER y ZYPER VERTIGO no están afectados por esta recuperación de producto para inspección.

Puede utilizarlos respetando las instrucciones de uso, mantenimiento y verificación descritas en la ficha técnica (www.petzl.com).